



भारत सरकार  
GOVERNMENT OF INDIA  
केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग  
CENTRAL PUBLIC WORKS DEPARTMENT



कार्यालय सहायक अभियंता-IV,  
एस.पी.जी. कॉम्प्लेक्स,  
सेक्टर -8, द्वारका  
नई दिल्ली

Office of Assistant Engineer,  
SPG Campus,  
Sector-8, Dwarka  
New Delhi

सं: 23(SPG)/स.अ.-IV/बा.दि.मं./2021/50 -हि0  
सेवा में

दिनांक: 2/06/2021

ए. आई. जी. (Works),  
एस.पी.जी. कॉम्प्लेक्स,  
सेक्टर - 8, द्वारका,  
नई दिल्ली- 110077

विषय:- Safety and Security Certificate of Kendriya Vidyalaya and Boundary wall of SPG Complex, Sec-08, Dwarka, New Delhi.

As per Visual Inspection of Kendriya Vidyalaya and Boundary wall of SPG Complex on dated 02.06.2021 with undersigned and Junior Engineer. The Building is Structurally safe and sound and apparently no crack are found in the Building.

*BE* 2/6/21  
सहायक अभियंता-IV,  
बा.दि.मं, के.लो.नि.वि.,  
एस.पी.जी. कॉम्प्लेक्स, द्वारका,  
नई दिल्ली

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

1. कार्यपालक अभियंता, बाहरी दिल्ली मण्डल, के.लो.नि.वि., नई दिल्ली ।

सहायक अभियंता-IV

*Chairman*  
अध्यक्ष / Chairman  
केन्द्रीय विद्यालय / Kendriya Vidyalaya  
वि.सु.दल 8, द्वारका / SPG Sec-8 Dwarka  
नई दिल्ली-77 / New Delhi-77

*Principal*  
प्राचार्य / Principal  
केन्द्रीय विद्यालय / Kendriya Vidyalaya  
वि.सु.दल 8, द्वारका / SPG Sec-8, Dwarka  
नई दिल्ली / New Delhi